

6231 n = 02-14



Città di Sessa Aurunca

Provincia di Caserta

Oggetto: Sopralluogo presso L'edificio Scolastico San Leo

Il Giorno 13/11/2019 i sottoscritti Arch. Raffaele Aliperti ed il Geologo Tommaso Fusco, dipendenti del Comune di Sessa Aurunca, hanno effettuato un sopralluogo nell'area dell'edificio in oggetto a seguito del fenomeno franoso che ha interessato la scarpata della strada limitrofa a seguito degli ultimi eventi metereologici.

Giunti sul posto si è constatato che il fenomeno franoso ha causato il crollo della porzione del muro di contenimento della scarpata. Lo scopo del sopralluogo è stato quello di verificare se l'evento sopracitato avesse interessato i terreni fondali dell'edificio scolastico.

Dalla verifica si e' constatato che il fenomeno gravitativo non ha interessato i livelli stratigrafici su cui poggia l'edificio scolastico, non modificando lo stato tensionale dei terreni.

Si fa presente che lo stato dei luoghi sarà continuamente monitorato.

Il responsabile Settore U. T.

Arch. Raffaele Aliperti

Il Responsabile Settore Ambient

Geol. Tommaso Fusco

